



ANEXO 4

**Uso e Ocupação do Solo nas Regiões Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4
(Jurubatuba)**

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
6	Av. Nacoes Unidas, 21344	Inexistente/ informaram por e-mail que não possuem poço na área (sem acesso)	Não há informação disponível		
22/23/24	Av. Nacoes Unidas, 21732	Sem acesso - antiga Sandvik Do Brasil S/A Ind E Com	Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe)		
1 / 350	Av. Eng. Eusebio Stevaux, 2555	Poços lacrado pela vigilância sanitária	Não há informação disponível		
86	Av. Nacoes Unidas, 22428	Poço Tamponado	Não há informação disponível		
7/31	Av. Nacoes Unidas, 22178	Desativado	Não há informação disponível		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
11	Av. Nacoes Unidas, 22452	Poço Aterrado	Não há informação disponível		
84 A/B	Av. Interlagos, 4300	2 poços desativados	Não há informação disponível		
81	R. Manuel Figueiredo Landim, 108	Funcionários informaram que o poço encontra-se tamponado	Não há informação disponível		
82	Av. Eng. Eusébio Stevaux, 2472	Poço Inexistente	Não há informação disponível		
83	Av. Das Nações Unidas, 22532, Bloco 01	Sem acesso	Não há informação disponível		


**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
89	R. Agostinho Togneri, 421	antes era Viena Delicatessen	Não há informação disponível		
87	R. Agostino Togneri, 92	Só há PM no local	Não há informação disponível		
88	R. Arnaldo Magnicarro, 230	Poço Inexistente	Não há informação disponível		
90	R. Das Baiadeiras, 202	Sem acesso	Não há informação disponível		
91	R. Das Baiadeiras, 280	Poço Inexistente (informado por funcionário)	Não há informação disponível		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
94	R. Prof. Campos De Oliveira, 310 (Térreo)	Poço Inexistente (informado por funcionário)	Não há informação disponível		
95	R. Prof. Campos De Oliveira, 338	Poço Inexistente (informado por funcionário)	Não há informação disponível		
96	Av. Eng. Alberto De Zagottis, 567	Poço Inexistente (informado por funcionário)	Não há informação disponível		
98	Av. Das Nações Unidas, 21113	Removido - Funcionário informou que não existe mais poço no local	Não há informação disponível		
99	R. Galeano De Castro, 321	Funcionário da obra informou que não existe mais poço no local	Não há informação disponível		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
103	Av. N.S. Do Sabara, 1946	Poço ativo	Não há informação disponível		
105	Av. N.S. Do Sabara, Nº 1845	Poço ativo	Não há informação disponível		
115	R. Miguel Yunes, 503	Poço Inexistente	Não há informação disponível		
346	R. Arnaldo Magnicarro, 364	Poço westbay	Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME)		
104	Av. N. S. Do Sabara , 2058	Poço desativado (alvo perfilagem)	Não há informação disponível		



**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
253	R. Galeano De Castro, 247	Sem acesso/ empresa faliu e hoje há uma comunidade no local	Não há informação disponível		
92	Av. Das Nacoes Unidas, 22002	Poços aterrados	Área em Processo de Monitoramento para Encerramento (AME)		
19	Av. Eng. Eusebio Stevaux , 124	N° não encontrado no Google Earh/maps. Local não encontrado em campo/ Endereço que consta na cetesb é Av. Nações Unidas, 21102	Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi)	-	-
348	R. Arnaldo Magnicarro, 521	Poço inexistente	Área Contaminada sob Investigação (ACI)		
10/254	R. Prof. Campos De Oliveira, 252	Poço Tamponado	Área Contaminada em Processo de Remediação (ACRe)		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 4 - Jurubatuba

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
13/72	R. Das Baiadeiras, 170	-	Não há informação disponível		
25/26/27	R. Amoipira, 101, Santo Amaro	Poço inexistente	Não há informação disponível		
347	R. Arnaldo Magnicarro, 489	Poço Tamponado	Não há informação disponível		
85/186	Av. Das Nacoes Unidas, 22540	Poços desativados/ não equipados	Área Contaminada em Processo de Reutilização (ACRu)		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 3 - Chácara Santo Antônio

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
12/142	Av. Nações Unidas, 18591	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
140/141	Av. Nacoes Unidas, 18001	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
124	Av. Prof Alceu Maynard De Araujo , 71	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
125	R. Laguna, 457	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
127	R. Missionarios , 641	A numeração não foi encontrada no local, e os vizinhos desconhecem a razão social.	Não há informação disponível	-	-

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 3 - Chácara Santo Antônio

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
132	R. Braganca Paulista, 867	Área desativada (sem acesso)	Não há informação disponível		-
133	R. Dr. Rubens Gomes Bueno,509 / 519(Covisa)	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (quadras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
134	R. Rubens Gomes De Bueno, 391	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (residencial). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	área reabilitada		
135	R. Africa Do Sul, 160	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		
139	Av. Nacoes Unidas, 17891	Poço inexistente, conforme informações levantadas em campo junto ao SP Águas.	Não há informação disponível		


**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 3 - Chácara Santo Antônio

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
138	Av. João Dias, 2319	Local não acessado em campo junto ao SP Águas.	Contaminada em processo de reabilitação		
130	Av. Joao Dias , 1800	Poço tamponado - informação levantada em campo junto ao IPT	Não há informação disponível		
128	R. Braganca Paulista, 718	Poço inexistente, conforme informações levantadas em campo junto ao IPT	Não há informação disponível		
334	R. Laguna, 170	Aguardando retorno do proprietário.	Não há informação disponível		
136	R. Africa Do Sul, 288	Poço inexistente, conforme informações levantadas em campo junto ao SP Águas.	Não há informação disponível		

**ANEXO 4 - Uso e Ocupação do Solo nas Regiões
Prioritárias 3 (Chácara Santo Antônio) e 4 (Jurubatuba)**

Região 3 - Chácara Santo Antônio

ID IPT	Endereço	Informações de campo	CETESB	Uso atual	Uso pretérito
129 A / B / C / D	R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 478	Tamponados em 2004, conforme informações levantadas em campo junto ao SP Águas.	área contaminada em processo de remediação		
17 / 18 / 70 / 143 / 144	R. Bento Branco De Andrade Filho, 621	Não receberam o SP Águas	área contaminada em processo de remediação		
137	R. Centro Africana, 219	Poço inexistente, conforme informações levantadas em campo junto ao SP Águas.	Não há informação disponível		
41/ 126	R. Carmo Do Rio Verde, 215, Jardim Caravelas, 04729-010	A equipe do IPT identificou uma mudança de uso do local (obras). De acordo com as informações obtidas em campo, não há registro de poço na área.	Não há informação disponível		