

ANEXO 6

Principais documentos consultados por meio de vistas aos processos
administrativos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Anexo 6 – Principais documentos consultados por meio de vistas aos processos administrativos de Gerenciamento de Áreas Contaminadas.

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Allison Brasil Indústria e Comércio de Sistemas de Transmissão Ltda	Rua Agostino Togneri, 57	086/08	Físico	sem informação		out/24
Bayer S/A	Rua Domingos Jorge, 1100	0115082018-24 0848822020-86	Digital	2017_CH2M_17ª Campanha de Monitoramento de Águas Subterrâneas 2018_Jacobs_Investigação Ambiental da Área no Entorno do Poço PMB-81 - Relatório Final	2018_Jacobs_18ª Campanha de Monitoramento de Águas Subterrâneas e 2ª Campanha de Monitoramento de Vapores do Contrapiso 2019_Worley_Avaliação Ambiental Preliminar da Unidade de Negócios Animal Health, da área do Depósito e da Caldeira	mai/25
Condomínio Brookfield Towers (Brookfield Sp Empreendimento Imobiliário) (Giroflex)	R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 691	33/1358/07	Físico/digital	2007_GA Guglielme_Relatório de desativação de indústria 2008_GA Guglielme_Investigação confirmatória do passivo ambiental 2009_Umwelt_Reabilitação 2011_Umwelt_Investigação Complementar 2011_Umwelt_Acompanhamento de implementação de Parede Diafragma 2012_Umwelt_Remediação 2012_Umwelt_Revisão Plano de Reabilitação 2012_Umwelt_Revisão Plano de Reabilitação II 2013_Umwelt_Remediação-Acompanhamento de escavações e bombeamento de água 2013_Umwelt_Remediação-Acompanhamento de escavações e bombeamento de água 2014_Umwelt_Remediação-Acompanhamento de escavações e bombeamento de água 2014_Umwelt_Remediação-Acompanhamento de escavações e bombeamento de água	2015_Umwelt_Remediação-Acompanhamento do tratamento da água bombeada 2015-09_Umwelt_Modelagem de fluxo e transporte de contaminantes 2015-12_Umwelt_Acompanhamento do tratamento da água bombeada 2016-01_Umwelt_Investigações complementares-Pós-Remediação 2016-06_Umwelt_Acompanhamento do tratamento da água bombeada 2016-11_Umwelt_Monitoramento hidrogeoquímico-Monitoramento Encerramento 2016-12_Umwelt_Acompanhamento do tratamento da água bombeada 2017-05_Umwelt_Monitoramento hidrogeoquímico-Monitoramento Encerramento 2017-07_Umwelt_Acompanhamento do tratamento da água bombeada 2017-10_Umwelt_Monitoramento hidrogeoquímico-Monitoramento Encerramento 2018-03_Umwelt_Acompanhamento do tratamento da água bombeada-Remediação 2018-03_Umwelt_Monitoramento hidrogeoquímico-Compilação de resultados-Monitoramento Encerramento	nov/24
Condomínio Poema Granja Julieta (Ak 14 Empreendimento e Participações Ltda.)	Rua Laguna, 625	33/00554/03	Físico	sem informação		jul/25
Condomínio Praça São Paulo (Odebrecht Realização SP 02 Empreendimento Imobiliário Ltda.)	Rua Henri Dunant, 828, Santo Amaro	33/00181/13	Físico	2013_Resicontrol_Carta de anuência_Relatórios de ensaio		dez/24

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados	Mês consultado	Razão Social (antigo)
Condomínio São Paulo Headquarters (Fibra S/A)	Av. das Nações Unidas, 22939, Jurubatuba	33/252/03	Digital	2004_WPP Geotécnicos e Entec-geoprocessamento_Monitoramento da água subterrânea 2007-07_Arcadis_Avaliação ambiental complementar II 2007-07_Arcadis_Avaliação ambiental complementar da fase I e detalhamento da fase II 2008-03_Arcadis_Investigação ambiental adicional do solo e da água subterrânea 2008-03_Arcadis_Investigação ambiental adicional	2008-07_Arcadis_Reabilitação 2010-09_Arcadis_Investigação Complementar 2011-10_Servmar ambiental e engenharia_primeira campanha de monitoramento analítico 2012-08_Servmar ambiental e engenharia_Segunda campanha de monitoramento analítico	ago/24
Condomínio Terrara Interlagos (Tiner Empreendimentos E Participações S/A)	Av. Interlagos, 4455	33-1148-07	Físico	2008_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero profundo 2009_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero profundo 2009_Umwelt Consultoria_Operação do sistema de remediação-Relatório de monitoramento 4 2010_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero profundo 2010_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-remediação	2011_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-remediação 2011_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-intervenções 2013_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-intervenções 2014_2011_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-intervenções 2014_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-intervenções 2015_Umwelt Consultoria_Monitoramento Hidrogeoquímico do aquífero raso-pós-intervenções	abr/25
Condomínio Vila Nova Sabará (Antiga Sylvânia Do Brasil Iluminação)	R. Amoipirá, 81, Vila Isa	33/01313/05	Físico/digital	2006_ERM_Avaliação de risco à saúde a saúde humana 2007-05_Arcadis_Investigação Complementar 2009-05_Cetesb_Parecer Técnico 2009-07_Arcadis_Remediação-Plano de ação 2010_Arcadis_Investigação ambiental complementar da qualidade do solo e água subterrânea, revisão da modelagem matemática e avaliação de risco a saúde humana 2010_Arcadis_Monitoramento da qualidade da água subterrânea e dos sistemas de remediação AS/SVE 2010_Arcadis_Atualização Projeto Executivo 2011_Arcadis_Monitoramento da qualidade água subterrânea 2011_Arcadis_Relatório de Monitoramento da qualidade da água subterrânea e avaliação de risco 2011_Arcadis_Investigação ambiental complementar da qualidade do solo sub-superficial: amostragem multi-incremento e de vapores orgânicos 2012_Arcadis_Monitoramento 2012-06_Arcadis_Instalação de poços de monitoramento-Plano de execução para amostragem 2012_Arcadis_Avaliacao de Risco 2012_Arcadis_Qualidade do Solo	2013_Arcadis_Monitoramento da qualidade da água 2013_Arcadis_Estudo Complementar 2014-10_Arcadis_Monitoramento da qualidade da água subterrânea 2015_Arcadis_Monitoramento analítico da qualidade da água subterrânea e intrusão de vapores 2015_Arcadis_analítico da qualidade da água subterrânea 2016_BT_X_Monitoramento De Vapores De Intrusão 2016_BT_X_Monitoramento Da Qualidade Da Água Subterrânea E Vapores De Intrusão Para Encerramento 2017_BT_X_Monitoramento Ambiental Da Qualidade Da Água Subterrânea E Gás 2017_BT_X_Instalação do Sistema de Extração de Vapores do Solo (SVE) 2017_BT_X_Monitoramento Ambiental da Água Subterrânea e Vapor 2018_BT_X_Monitoramento ambiental de água subterrânea e vapor 2018_BT_X_Monitoramento da eficiência do sistema de remediação de extração de vapores do solo (SVE) e encerramento 2019_BT_X_1° Campanha de monitoramento de vapores para encerramento 2019_BT_X_2° Campanha de monitoramento de vapores para encerramento	jan/25
Copaste Indústria, Comércio e Envasadora de	Rua Caiará, 188	33/00447/09	Físico	sem informação		jul/25

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Produtos Químicos Ltda						
Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Drava Metais Ltda	Rua Arnaldo Magniccaro, 500	366_2021_ICRI	Digital	sem informação		out/24
Durr Brasil Ltda	Rua Arnaldo Magniccaro, 500	33/00404/12 33/00401/12	Digital	2016_Servmar_Relatório da 4ª campanha semestral de monitoramento analítico para encerramento 2016_Servmar_Planos para remediação ambiental	2016_Servmar Relatório de implantação do sistema de remediação ambiental integrado	set/24
Ergomat Indústria e Comércio Ltda	Rua Arnaldo Magniccaro, 364	33/00951/16 33/00951/16	Físico	2015_Servmar_Relatório de investigação ambiental complementar 2017_Cetesb_Relatório de monitoramento analítico de água subterrânea e gases	2019_Cetesb_Investigação detalhada e plano de intervenção	set/24
Ferlex Viaturas e Equipamentos Ltda	Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 1900	442/05	Físico/digital	2007_ GR engenharia_Disgnóstico das condições ambientais do imóvel situado em Santo Amaro 2014_GR engenharia_Monitoramento do complemento da investigação confirmatória da área comercial/industrial da região de Jurubatuba – Relatório de encerramento	2019_ GR engenharia_Monitoramento do complemento da investigação confirmatória da área comercial/industrial	out/24
Fotobrás Fotossensíveis do Brasil Indústria e Comércio Ltda.	Rua Agostino Togneri, 153	088060/2020	Digital	2024_Cetesb_Informação técnica sobre a investigação detalhada, avaliação de risco e plano de intervenção	2022_Ramboll_Investigação confirmatória – Fase II	set/24
G. Mazzoni S/A Ind. e Com./Soreal Comércio e Administração Ltda	Rua Arnaldo Magniccaro, 346	33/00362/09	Físico	sem informação		out/24
Parque Global (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A)	Av. Major Sylvio De Magalhães Padilha, S/N Itaim Bibi Km 14,5 (Antiga Marginal do Rio Pinheiros S/N)	00037-07	Físicos	2006_Neotex_Tratamento de efluentes líquidos conceito MBR 2007_ Neotex_ Tratamento de efluentes líquidos conceito MBR	2013_Alfa_Ensaio físico químico para caracterização e classificação de resíduo sólido	jan/25
Savimóvel Comercial E Imóveis Ltda. (Centro Comercial Nova 25 Março)	Avenida das Nações Unidas, 20177, Santo Amaro,	33/1152/07	Físicos	2006_12_ASR_Detalhamento geoambiental de terreno industrial - Investigação Confirmatória	2008_12_ERM Brasil_Investigação do solo e da água subterrânea e avaliação de risco à saúde humana-Investigação Detalhada	jan/25
GL Eletro Eletrônicos Ltda	Av. João Dias, 2319	33-00439-95	Físicos	2000_Ecosistema_Caracterização para disposição de materiais diversos contaminados com óleo e tinta		jan/25
Harley (Antiga Comde Veículos Toyota Tsusho Ltda. Ant Bera Do Brasil)	Avenida Das Nações Unidas, 17271	33/00193/13	Digital	2013-03_BT_X_Preliminar, Confirmatória, Detalhada e Remediação 2015-08_Hidrocinâmica consultoria_Modelo conceitual consolidado	2017-09_Diatech Ambiental_Relatório de monitoramento da qualidade da água subterrânea 2018-01_Diatech Ambiental_Relatório de monitoramento da qualidade da água subterrânea	jan/25
	Rua Enxovia, 423 e 455, Chácara Santo Antônio	33-00721-16	Físicos/digitais	2010_Geo Integra_Relatório técnico-Avaliação preliminar 2011_Geo Integra_Investigação confirmatória da qualidade do solo e água subterrânea	2016_BT_X_Planos de intervenção 2016_BT_X_Planos de intervenção-Final-via-CETESB 2018_BT_X_Planos de intervenção 2019_BT_X_Ensaio piloto e projeto de remediação	jan/25

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Hesa 96 Invest. Imob. Ltda				2012_ConAm_Investigação do passivo ambiental complementar		
Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados	Mês consultado	Razão Social (antigo)
Hesa 159 Investimento Imobiliário Ltda. (Semp Toshiba)	Avenida João Dias, 2476	33-00487-16 33-10664-14	Físicos	2008_Weber Ambiental_Investigação ambiental preliminar e confirmatória 2012_Arcadis_Investigação detalhada complementar e monitoramento da água subterrânea 2014_Manna S. Melo_Planejamento de intervenção ecossistêmica 2014_Sondaterra_Lauda geoambiental de caracterização de funções de área de preservação permanente de curso d'água (rio pinheiros)	2016_BT_X_Avaliação ambiental preliminar 2016_BT_X_Complementação da investigação confirmatória detalhada e análise de risco toxicológico à saúde humana 2016_BT_X_Plano de intervenção	jan/25
Knorr Bremse Sistemas Para Veículos Comerciais Brasil Ltda.	Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 873B e 1071 – Jurubatuba	33/0052/14 3300805/08 33/10052/14 33/0005/03	Físicos/digitais	2007-02_Arcadis_Detalhamento da qualidade do solo e água subterrânea e avaliação de risco-Investigação Confirmatória 2007-09_Arcadis_Relatório de investigação confirmatória-Investigação Confirmatória I 2007-09_Servmar_Relatório de investigação confirmatória-Investigação Confirmatória II 2008-07_Servmar_Relatório de investigação detalhada 2009-08_Servmar_Remediação-Relatório de implantação 2010-01_Servmar_Monitoramento-Relatório de monitoramento operacional trimestral do sistema de remediação 2010-03_Servmar_Investigação complementar 2010-04_Servmar_Monitoramento-Relatório de monitoramento operacional trimestral do sistema de remediação 2010-09_Servmar_Relatório de monitoramento operacional trimestral do sistema de remediação 2011-01_Servmar_Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação 2011-05_Servmar_Monitoramento-Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação 2011-09_Servmar_Monitoramento-Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação 2011-12_Servmar_Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação 2012-05_Servmar_Relatório de Remoção e Destinação de Solo Impactado por Compostos Organoclorados 2012-05_Servmar_Remoção de Solo	2012-11_Servmar_Instalação de Poços 2012-11_Servmar_Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação. 2012-11_Servmar_Relatório de monitoramento operacional e analítico do sistema de remediação 2013_11_BT_X_Avaliação de Risco-Análise de risco toxicológico à saúde humana e plano de intervenção 2013-01_Servmar_Avaliação de risco à saúde humana 2013-04_Servmar_Ampliação do Sistema de Remediação 2013-04_Servmar_Instalação de Poços de monitoramento 2013-04_Servmar_Relatório de Monitoramento analítico da água II 2013-04_Servmar_Relatório de Monitoramento analítico da água 2014_EnGeo_Monitoramento Ambiental 09-2014_EnGeo_Monitoramento Ambiental 2014_EnGeo_Investigação complementar de passivo ambiental 02-2014_Servmar_1ª Campanha de Monitoramento Analítico de Água Subterrânea para Encerramento 07-2015_2015_EnGeo_Investigação complementar do passivo 09-2016_EnGeo_Monitoramento ambiental 04-2017_EnGeo_Monitoramento ambiental 2018_EnGeo_Ensaio piloto para remediação ambiental por descloração reductiva 2018_EnGeo_Monitoramento ambiental 2018_EnGeo_Plano de Intervenção 2018_EnGeo_Projeto executivo de ensaio piloto para remediação ambiental por descloração	ago/24
Kraft foods	Rua Barão do Triunfo, 142 - Brooklin	0157-063-7	Físico	2004_SVMA_Gerenciamento ambiental da área contaminada		mai/25

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
MRV XC Incorporações Ltda	Rua José Martins Coelho, 300, Vila Emir	0289472022-04	Digital	2020_BT_X_Avaliação preliminar 2021_BT_X_Investigação confirmatória	2021_BT_X_Investigação detalhada e avaliação de risco à saúde humana 2021_BT_X_Plano de intervenção	mai/25
Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados	Mês consultado	Razão Social (antigo)
MWM International Indústria De Motores Da América Do Sul Ltda.	Av. das Nações Unidas, 22.002 - Interlagos - Santo Amaro	33/213/05	Digital	2005-11_Arcadis_Avaliação de Detalhamento da Qualidade do Solo e Água Subterrânea 2006-08_Arcadis_Investigação de detalhamento e avaliação de risco à saúde humana v3 2007-10_Arcadis_Monitoramento da qualidade da água subterrânea e avaliação avaliação de risco toxicologica a saúde humana 2009-09_SGW Services_Amostragem Discreta de Poço 2010-03_SGW Services_Avaliação Ambiental Complementar 2010-03_SGW Services_Relatório de Ensaio de Remediação com a Técnica de Redução Química in-situ 2010-08_SGW Services_Ensaio de Remediação com a Técnica de Redução Química in-situ 2010-08_SGW Services_Relatório Final do Ensaio Piloto 2010-10_SGW Services_Monitoramento 2010-12_SGW Services_Investigação Complementar	2011-01_SGW Services_Amostragem de vapores no contrapiso_SubSlab 2011-01_SGW Services_Amostragem Vapor 2011-03_SGW Services_Monitoramento das águas subterrâneas 2011-07_SGW Services_Delimitação pluma almoxarifado 2011-07_SGW Services_Segunda campanha de amostragem_SubSlab 2011-09_SGW Services_Monitoramento das águas subterrâneas 2011-12_SGW Services_Terceira campanha de Amostragem_SubSlab_Final 2012-10_SGW Services_Monitoramento das águas subterrâneas 2012-12_SGW Services_Quarta campanha de amostragem_SubSlab_Final	jul/24
Shopping Nova 25 (Plásticos Plavinil; Vulcan material plástico S/A; SOLVAY INDUPA DO BRASIL)	Avenida Nações Unidas, 20003, Vila Almeida	33/00432/13	Físicos/digitais	2013_04_A2J Consultoria ambiental_Complementação as Investigações 2014_07_A2J Consultoria ambiental_Monitoramento de Gases	2016_07_Mahle_Avaliação das condições na parede adjacente a Mahle Leve 2018_11_WaterlooBrasil_Monitoramento de água subterrânea e vapor	jan/25
Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados	Mês consultado	Razão Social (antigo)
Novartis Biociências S/A	Av. Professor Vicente Rao, 90, Brooklin	245/03 053/13 236/16 33-00108-10 33/00108/10 33/00213/04 33/00960/07 33/00968/16 33/506/11	Físicos/digitais	2004_Análises de metais para Arcadis hidro ambiente 2004_Arcadis_avaliação da qualidade do solo e da água subterrânea na área da Novartis site Santo Amaro 2006_Geoklock_Detalhamento da avaliação ambiental para definição das metas e remediação 2007_Geoklock_Investigação detalhada e ensaio piloto 2007_Geoklock_Comissionamento e start up da barreira hidráulica e ETAs fase I 2007_Geoklock_Comissionamento e start up da barreira hidráulica e ETAs e validação hidráulica da barreira 2007_Cetesb_Complementação da investigação, remediação e monitoramento	2014_GEOKLOCK_Décima Sexta campanha de monitoramento analítico 2014_GEOKLOCK_Investigação adicional - sinais secundários MIP na argila rija 2014_Geoklock_Relatório de serviços ambientais 2014_Geoklock_Anexos_Responsabilidade técnica-Laudos analíticos-Perfis litológicos 2015_WALM_Estação Brooklin - rebaixamento – COMPLETO 2015_Geoklock_Control de variação da carga hidráulica na fronteira W 2015_GRI_Plano de gerenciamento de resíduos_Industriais_saúde 2015_Geoklock_Anexos-Responsabilidade técnica-Relatórios-	dez/24

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
				2007_Geoklock_Terceira campanha de monitoramento analítico 2008_Geoklock_Quarta campanha de monitoramento analítico 2008_Geoklock_Quinta campanha de monitoramento analítico 2009_Bureau_Avaliação ambiental-Terreno em Jd. Petrópolis-Santo Amaro 2009_BUREAU_Avaliação ambiental de um terreno_Histórico_Interpretação do cenário geológico_modelo remediação 2009_Geoklock_Relatório de serviços ambientais parte 1 e 2 2010_Geoklock_Relatório de serviços ambientais 2010_Geoklock_Considerações sobre o parecer técnico 2011_Geoklock_Plano de segurança do trabalho para a remoção de resíduo e solo contaminado 2011_Geoklock_Anexos - Informações complementares ao relatório de atividades ambientais de 2012 2012_Geoklock_Relatório de serviços ambientais 2012 a 2014_GRI_Plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 2012_Geoklock_Remoção de resíduo e solo contaminado 2012_Geoklock_Status ambiental – Unidade Santo Amaro 2013_Geoklock_Anexo_Laudos analíticos e guias de remessas de amostras de água subterrânea 2013_Geoklock_Monitoramento de nível de água-campanha de monitoramento de água das águas subterrâneas	Perfil litológico 2015_Geoklock_detalhamento complementar-argila rija 2015_Geoklock_Relatórios de serviços ambientais 2016_GEOKLOCK_Relatório de serviços ambientais 2016_GRI_Plano de gerenciamento de resíduos sólidos 2016_Geoklock_Décima nona campanha de monitoramento analítico 2017_Geoklock_Relatório de serviços ambientais_ parte 1 2017_GEOKLOCK_Campanha de monitoramento analítico 2018_Geoklock_Relatório de serviços ambientais_ parte 2 2018_GRI_Gerenciamento de resíduos industriais e saúde 2018_Geoklock_Campanha de monitoramento analítico_parte 1 a 9 final 2019_GRI_Gerenciamento de resíduos industriais e saúde 2019_Geoklock_Campanha de monitoramento analítico_parte 1 e 2	
Parfix Indústria e Comércio de Parafusos Ltda	Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 2169	33/00160/03	Digital	2018_Cetesb_relatório de inspeção	2021_Parfix_Memorial de caracterização do empreendimento	set/24
Plano Cambará Empreendimentos Imobiliários Ltda	Rua Laguna, 214	33/10856/15	Físico	sem informação		out/24
Power & Motion do Brasil Ltda	Rua José Martins Coelho, 300, Vila Emir	33/00437/11	Físico	2011_Cetesb_Memorial de caracterização do empreendimento-Licença de instalação	2023_Cetesb_ Informação técnica 2024_ERM_Relatório Anual de Avaliação de Desempenho dos Sistemas de Remediação - Antigo Galpão da Duracell – Janeiro a dezembro de 2022	mai/25
Procter & Gamble Do Brasil S/A	Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 2105	33/00782/05 014507/2019-72	Digital	2021_ERM_Relatório Anual de Avaliação de Desempenho dos Sistemas de Remediação - Antigo Galpão da Duracell – Janeiro a Dezembro 2021		set/24
PTI Power transmission Industries do Brasil S/A	Rua José Martins Coelho, 300, Vila Emir	33/00667/16	Físico	2016_Cetesb_Cadri-Licença de operação		mai/25
Redutores Transmotécnica	Rua José Martins Coelho, 300, Vila Emir	33-00649-00	Físico	2000_Cetesb_Licença de instalação e operação-Relatórios de inspeção		mai/25

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Robert Bosch Ltda	Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 478	0455042022-53 0030562018-98	Físico/digital	2016_Geoklock_Tamponamento e Encerramento Poços de Produção 2018_Aragon_perfis e laudos (Eurofins) 2018_Daee_Tamponamento de poço profundo 2018_Geoklock_Investigação Ambiental de Alta Resolução (MIP) para Refinamento das Futuras Áreas de Remediação Termal e de Oxidação Química In Situ 2018_Geoklock_Monitoramento Hidroquímico das Águas Subterrâneas 2018_Geoklock_Investigações ambientais de alta resolução 2019_Geoklock_Relatório de Supervisão Técnica Dezembro2018 –Junho2019 2020_EBP_Boletim de Serviços Executados – Investigação de Alta Resolução Após Remediação Termal – Etapa 1 2020_EBP_Monitoramento Hidroquímico das Águas subterrâneas – Campanha Março Abril/2020 (Parcial) – Santo 2020_EBP_Monitoramento Hidroquímico das Águas subterrâneas – Campanha Setembro/2019 (Completa) – Santo Amaro 2020_EBP_Modelagem de Back Diffusion - Unidade de Santo Amaro 2020_EBP_Relatório de Supervisão Técnica (julho/2019 – dezembro/2019)	2020_EBP_Relatório de Supervisão Técnica (janeiro/2020 – junho/2020) 2020_Geoklock_Monitoramento Hidroquímico das Águas Subterrâneas – Campanha Abril – Junho/2019 (Parcial) 2020_Geoklock_Investigação Ambiental de Alta Resolução (OIP - Optical Image Profiler) nas Áreas de Tanques e Caixas 2020_EBP_Monitoramento Hidroquímico das Águas Subterrâneas – Campanha Outubro/ 2020 (Completa) e Investigação de Alta Resolução - Etapa 1 2021_EBP_Monitoramento Hidroquímico das Águas Subterrâneas 2021_EBP_Relatório de Supervisão Técnica janeiro–junho 2021_EBP_Relatório de Supervisão Técnica julho–dezembro 2021_EBP_Relatório de Supervisão Técnica (julho/2020 – dezembro/2020) 2022_EBP_Boletim de Serviços Executados Instalação de Poços de Bombeamento 2022_EBP_Monitoramento Hidroquímico de Águas Subterrâneas– Campanha 2 2023_EBP_Relatório de Supervisão Técnica janeiro–junho 2023_EBP_Relatório de Supervisão Técnica julho–dezembro parte 2 2023_WaterlooBrasil_Monitoramento Hidroquímico de Águas Subterrânea	jun/25
Rosset Artes Gráficas e Editora Ltda	Rua Luís Seraphico Júnior, 755	33/00511/10	Físico	sem informação		out/24
Schneider Electric Brasil LTDA	Rua Acélio José Fontanete, 507, Jd. Ibirapuera	040237/2022-13	Digital	2021_Cetesb_Remediação e monitoramento ambiental- Informação técnica		dez/24
Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial (Senac)	Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux,1247	33/00724/09	Físico	sem informação		out/24
Showa Indústria e Comércio Ltda	Rua Taguapaca, 259	-	Físico	sem informação		set/24
Sullair do Brasil Ltda	Rua Taguapaca, 261	-	Físico	sem informação		out/24
Synergy Empreendimento e Participação Ltda (Antiga Nacco Materials Handling Group Brasil)	Avenida das Nações Unidas, 22777	33/00704/0(...)	Físico/digital	2018_A2J consultoria Ambiental_Investigação detalhada e avaliação de risco a saúde humana – parte 3		set/24

Razão Social (antigo)	Endereço	Processos	Tipo	Principais documentos consultados		Mês consultado
Telhanorte (Antiga Toyobo Do Brasil Indústria Têxtil LTDA.)	Rua Dr. Paschoal Imperatriz, 192, Bairro Vila Gertrudes	01-05294-81 33-00737-91	Físico/digital	1991_CETESB_Plano de controle da poluição das águas nas bacias hidrográficas do rio Tietê e represa Billings 2006_Geoklock_Avaliação ambiental complementar 2008_Geoklock_Monitoramento de água subterrânea 2008_Geoklock_Monitoramento de ar e água subterrânea 2009_Geoklock_Monitoramento de água subterrânea 2011_EPA_Monitoramento ambiental da qualidade da água subterrânea 2012_EPA_Monitoramento ambiental da qualidade da água subterrânea 2012_EPA_Monitoramento ambiental da qualidade da água subterrânea para encerramento 2013_EPA_Relatório de monitoramento ambiental da qualidade da água para encerramento	2013_EPA_Relatório de perfilagem óptica em poços tubulares 2013_Grupo EPA_Monitoramento ambiental da qualidade de água subterrânea para encerramento 2013_Grupo EPA_Monitoramento para encerramento - Instalação de poços rasos e multiníveis e lacração dos poços profundos 2014_CGAGEO_Monitoramento da qualidade da água subterrânea em atendimento ao PT n°125 2014_CGAGEO_Monitoramento da qualidade da água subterrânea 2014_Grupo EPA_Relatório de monitoramento ambiental da qualidade da água subterrânea para encerramento 2015_CGAGEO_Tamponamento de poços tubulares	dez/24
TS-1 Hípica Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (Antiga Paraquímica S/A Industria)	Rua Antonio Bandeira, 305, Vila Cruzeiro	33-00579-16 33-00671-13	Físico/digital	2015_Cetesb_Parecer técnico 2016_Sistema nova ambiental_Carta de anuência-Ensaio-Licença de operação		jan/25
Wtorre Rpj Empr. Imob. Ltda. (Antiga Unilever Brasil Ltda.)	Rua Santo Arcádio, 290/304, Brooklin Paulista	33-00505-10	Físico	2010_Essencis_Resultados analíticos_Tratamento de resíduos industriais		dez/24

Fonte: Ilustração elaborada no presente projeto – Empreendimento FEHIDRO 2021-AT-COB-136.